


新製品ニュース




サウンドアダプター
 ■メーカオプションナビ付+スーパーライブサウンド付車
 ■適合年式:H17/4~H20/5

アルファード10系後期
SLX-131 ¥38,000 (税抜)

4 944799 026253

対応新デッキサイズ
 20IN (ワイド20INも可) または 10IN



音声が届くスピーカー	トイーター	フロントドア	リア	ルーフ	センター	ウーファー	全てのスピーカーが届きます。
新デッキの必要事項	フェーダー	DSP	純正アンプが2ch入力のため				
新デッキの音響効果	CDチェンジャー △※1	ステアリングスイッチ ○※3	リアモニター ○※4	バックカメラ △※5	ブラインドコーナモニター △※6		
純正機器で使用できるもの※2	ハンズフリー ×	ETC △※7※8					

※1. 新デッキのフェーダーは使用できませんが、純正ステアリングスイッチで純正アンプのフェーダーが調整できます。
 ※2. グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
 ※3. 純正機器の操作に使用しますので、新デッキの操作には使用できません。
 ※4. 後進連動モードは動作しなくなります。
 ※5. 純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに映すには、別売のバックカメラアダプターが必要になります。
 また、新ナビ・デッキにはRCAのバックカメラ入力端子が必要になります。
 ※6. 純正ブラインドコーナモニターの映像を新ナビ・デッキに映すには、別売のバックカメラアダプターが必要になります。
 また、新ナビ・デッキにはRCAのフロントカメラ入力端子が必要になります。
 ※7. メーカーオプションETC付車はETCのナビ連動機能は動作しなくなります。
 ※8. ディーラーオプションETC付車はETCが使用できなくなったり、純正機器が誤動作したりすることがあります。
 この場合、RCC1(別売)の取付けによりETCが動作するようになります。

※主な特徴

■付属のビデオ入力ケーブルで新デッキの映像を純正リアモニターに映せます。
 ※新ナビ・デッキにはRCAのリアモニター出力端子が必要です。

※注意事項

- 純正ナビは取外すため、使えなくなります。
- トヨタディーラーオプションナビを取付けるときは、純正金具に穴あけ加工が必要になります。
- パーキングアシスト、レーンモニタリングシステム、車面情報、メンテナンス情報等の純正モニターを使用する機能は、機能の一部または全てが使えなくなることがあります。
- 純正リアランスノー、バックソナーは案内音声が出なくなります。(警告ブザー音は出ます)
- 新ナビ・デッキとの組み合わせによっては、ポップノイズが出る場合があります。
- 純正リアリモコンによる音量・音質・フェーダー等の調整ができなくなります。

※純正システムについて

■純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに出力するには、別売のバックカメラアダプターが必要です。
 ■純正ブラインドコーナモニターの映像を新ナビ・デッキに出力するには、別売のバックカメラアダプターが必要です。(ブラインドコーナモニターの操作スイッチは動作しなくなります。)

車種、年式および純正ナビ品番	車種	アルファード (ハイブリッド含)	新ナビ・デッキに必要な入力端子
	年式	H17/4 ~ H20/5	
	純正ナビ品番	56065	
純正リアモニターに新ナビ・デッキの映像を入力するには		本製品に付属の映像入力ケーブル (24ピン)	RCAのリアモニター (外部) 出力端子
純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに映すには		BC15	RCAのバックカメラ入力
純正ブラインドコーナモニターの映像と純正バックカメラの映像の両方を新ナビ・デッキに映すには		BC15+BC1 (※1)	RCAのバックカメラ入力端子 + RCAのフロントカメラ入力 (※2)

※1. 純正ブラインドコーナモニターのみ使用したい場合でもバックカメラアダプター (BC15) が必要です。このときBC15のバックカメラ入力端子には何も接続しないでください。
 ※2. 新ナビ・デッキにフロントカメラ入力がない場合は、カメラセレクターCS1(別売)を取付けることにより、新ナビ・デッキのバックカメラ入力端子にブラインドコーナモニターとバックカメラの両方を接続できます。

※取付けについて

■純正ホルダーも使用します。

新製品ニュース

サウンドアダプター

- メーカーオプションナビ付+6スピーカー(ライブサウンド付)+メーカーオプションリアモニター付車
- 適合年式:H17/4~H20/5


アルファード10系後期

SLX-M131R ¥35,000 (税抜)



対応新デッキサイズ

2DIN (ワイド2DINも可)	又は	1DIN
		1DIN



音声が出るスピーカー	トワイター	フロントドア	リア	全てのスピーカーが鳴ります。
	○	○	○	

新デッキの必要事項	スピーカー出力端子	リアモニター出力端子(RCA)
-----------	-----------	-----------------

新デッキの音響効果	フェーダー	DSP
	○	○

純正機器で使用できる※1	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアモニター	バックカメラ	ブラインドコーナモニター
	×	△※2	○※3	△※4	△※5
	ハズプリー	ETC			
	×	△※6※7			

- ※1.グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
- ※2.純正ステアリングスイッチで新デッキを操作する場合は、別売りのSRT1が必要です。
- ※3.後席連動モードは動作しなくなります。
- ※4.純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに映すには、別売のバックカメラアダプターが必要になります。
- また、新ナビ・デッキにはRCAのバックカメラ入力端子が必要になります。
- ※5.純正ブラインドコーナモニターの映像を新ナビ・デッキに映すには、別売のバックカメラアダプターが必要になります。
- また、新ナビ・デッキにはRCAのフロントカメラ入力端子が必要になります。
- ※6.メーカーオプションETC付車はETCのナビ連動機能は動作しなくなります。
- ※7.ディーラーオプションETC付車はETCが使用できなくなったり、純正機器が誤動作したりすることがあります。
- この場合、RCC1(別売)の取付けによりETCが動作するようになります。

※主な特徴

- 付属の映像入力ケーブルで新デッキの映像を純正リアモニターに映せます。
- ※新ナビ・デッキにはRCAのリアモニター出力端子が必要です。

※注意事項

- 純正ナビは取外すため、使えなくなります。
- トヨタディーラーオプションナビを取付けるときは、純正金具に穴あけ加工が必要になります。
- パーキングアシスト、レーンモニタリングシステム、車両情報、メンテナンス情報等の純正モニターを使用する機能は、機能の一部または全てが使えなくなることがあります。
- 純正クリアランスソナー、バックソナーは案内音声が出なくなります。(警告ブザー音は出ます)

※純正システムについて

- 純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに出力するには、別売のバックカメラアダプターが必要です。
- 純正ブラインドコーナモニターの映像を新ナビ・デッキに出力するには、別売のバックカメラアダプターが必要です。(ブラインドコーナモニターの操作スイッチは動作しなくなります。)

車種、年式および純正ナビ品番	車種	アルファード(ハイブリッド含)	新ナビ・デッキに必要な入力端子
	年式	H17/4~H20/5	
	純正ナビ品番	56064	
純正リアモニターに新ナビ・デッキの映像を入力するには		本製品に付属の映像入力ケーブル(24ピン)	RCAのリアモニター(外部)出力端子
純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに映すには	BC15		RCAのバックカメラ入力
純正ブラインドコーナモニターの映像と純正バックカメラの映像の両方を新ナビ・デッキに映すには	BC15+BC1(※1)		RCAのバックカメラ入力端子+RCAのフロントカメラ入力(※2)

- ※1.純正ブラインドコーナモニターのみ使用したい場合でもバックカメラアダプター(BC15)が必要で、このときBC15のバックカメラ入力端子には何も接続しないでください。
- ※2.新ナビ・デッキにフロントカメラ入力がない場合は、カメラセレクター-CS1(別売)を取付けることにより、新ナビ・デッキのバックカメラ入力端子にブラインドコーナモニターとバックカメラの両方を接続できます。

※取付けについて

- 純正ホルダーも使用します。

新製品ニュース

サウンドアダプター

■メーカーオプションナビ付+6スピーカー(ライブサウンド付)
■適合年式:H17/4~H20/5

アルファード10系後期

SLX-131R ¥16,000 (税抜)




対応新デッキサイズ

2DIN (ワイド2DINも可)	又は	1DIN
		1DIN



システム構成図 (System chart)



音声は鳴るスピーカー	トイーター	フロントD/A	リア	全てのスピーカーが鳴ります。
	○	○	○	

新デッキの必要事項	スピーカー出力端子
-----------	-----------

新デッキの音響効果	フェーダー	DSP
	○	○

純正機器で使用できるもの※1	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	バックカメラ	ブラインドコーナモニター
	×	△※2	△※3	△※4
	ハズプルー	ETC		
	×	△※5※6		

※1.グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
※2.純正ステアリングスイッチで新デッキを操作する場合は、別売りのSRT1が必要です。
※3.純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに映すには、別売のバックカメラアダプターが必要になります。
また、新ナビ・デッキにはRCAのバックカメラ入力端子が必要になります。
※4.純正ブラインドコーナモニターの映像を新ナビ・デッキに映すには、別売のバックカメラアダプターが必要になります。
また、新ナビ・デッキにはRCAのフロントカメラ入力端子が必要になります。
※5.メーカーオプションETC付車はETCのナビ連動機能は動作しなくなります。
※6.ディーラーオプションETC付車はETCが使用できなくなったり、純正機器が誤動作したりすることがあります。
この場合、RCC1(別売)の取付けによりETCが動作するようになります。

※主な特徴

■純正ナビ(モニター)を取外した位置に新デッキを取付けるため、操作しやすく視認性の良い位置に新ナビが取付けられます。

※注意事項

■純正ナビは取外すため、使えなくなります。
■トヨタディーラーオプションナビを取付けるときは、純正金具に穴あけ加工が必要になります。
■パーキングアシスト、レーンモニタリングシステム、車両情報、メンテナンス情報等の純正モニターを使用する機能は、機能の一部または全てが使えなくなることがあります。
■純正クリアランスソナー、バックソナーは案内音声が出なくなります。(警告ブザー音は出ます)

※純正システムについて

■純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに出力するには、別売のバックカメラアダプターが必要です。
■純正ブラインドコーナモニターの映像を新ナビ・デッキに出力するには、別売のバックカメラアダプターが必要です。(ブラインドコーナモニターの操作スイッチは動作しなくなります。)

車種、年式および純正ナビ品番	車種	アルファード (ハイブリッド含)	新ナビ・デッキに必要な入力端子
	年式	H17/4 ~ H20/5	
	純正ナビ品番	56064	
純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに映すには	BC15		RCAのバックカメラ入力
純正ブラインドコーナモニターの映像と純正バックカメラの映像の両方を新ナビ・デッキに映すには	BC15+BC1 (※1)		RCAのバックカメラ入力端子 + RCAのフロントカメラ入力 (※2)

※1.純正ブラインドコーナモニターのみ使用したい場合でもバックカメラアダプター(BC15)が必要です。このときBC15のバックカメラ入力端子には何も接続しないでください。
※2.新ナビ・デッキにフロントカメラ入力がない場合は、カメラセレクターCS1(別売)を取付けることにより、新ナビ・デッキのバックカメラ入力端子にブラインドコーナモニターとバックカメラの両方を接続できます。

※取付けについて

■純正ホルダーも使用します。